In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „griven“ vom 20. April 2020, 22:44

Fat32 ist MBR (msdos in Gparted)...

Die Idee hinter dem Fat32 Stick ist das Du hier einfach dran arbeiten kannst ohne die Notwendigkeit zu haben die EFI Partition jedes mal mounten zu müssen (die EFI Partition ist nämlich auch nur eine kleine Fat32 Partition)...