Sleep Problem GA-Z87X-UD5H

Beitrag von „ObiTobi“ vom 18. Mai 2020, 19:35

Kann ich ja tun, nur das behebt mein Primäres Problem nicht.

Nach weiter "experimentieren", denn anders kann ich es nicht nennen, komme ich immer mehr dazu, dass der Fehler in meiner config.plist irgendwo liegen muss. Bilde ich mir zumindest ein oder will es da vermuten.

Nehme ich meine config.plist bevor ich die Definition der Maschine auf iMac 14.2 umgeändert habe und trage dann manuell die veränderte Nummern, so überlebt der Hackintosh nicht mal kurzen Schlaf. Mit dem was Clover so automatisch gemacht hat immerhin 1-2 Stunden.

Ich habe gestern noch mal alle kexte kontrolliert und aktualisiert die ich vorher hatte. Kext-Updater findet zumindest nicht, dass ex für die FakePCIID* Updates gab. Unter EL Capitan hatte ich Versionen von April 2018 jetzt habe ich die letzten die ich finden konnte von Oktober 2018.

Nur leider bringt das alles nicht die erhoffte Wirkung.