In Arbeit Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „BraveSentry“ vom 22. Mai 2020, 13:48

Da hatte ich mich von der Bildersuche beeinflussen lassen. Wenn ich mein jetziges Modul suche, zeigen alle Bilder davon ein komplett unterschiedliches Format als z.B. die DW1820A. Vorhin hab ich meinen Laptop mal aufgeschraubt und nachgeschaut. Siehe da: Gleiches Format. Ich habe nun also die DW1820A bestellt und lese mich mal in die BIOS-Thematik ein.