BCM94360CS2 wird nicht erkannt

Beitrag von „muse_83“ vom 24. Mai 2020, 10:47

Hi,

ich habe leider genau das selbe Problem. Hab jetzt deine Lösung nachgebaut und leider ist bei mir jetzt ebenfalls das Bluetooth weg – also funktioniert beides nicht mehr.

Soweit ich es von den Bildern sehe, hast du auch das Gigabyte Board allerdings als AMD version. Welche BIOS version verwendest Du denn und welche KEXT bzw. ACPI Dateien hast du denn verwendet? Ich habe die SSDT-EC und SSDT-PLUG mittels SSDTtime (laut Guide) erstellt, die restlichen habe ich aus dem Opencore Ordner verwendet.

Vielleicht könntest Du mir ja kurz Antworten welche KEXT und ACPI Dateien Du verwendet hast.

LG Sebastian