In Arbeit

[LEGACY] End RandomSeed oder [EB|#LOG:EXITBS:START]

Beitrag von „MaxFluteHD“ vom 1. August 2020, 12:42

> Zitat von 5T33Z0
>
> BIOS?
>
> Ich hatte mal ein X58 Board mit X5650 und das fuhr nur mit deaktiviertem USB3 Support hoch.
>
> Im Sanity-Checker existiert es doch gar keinen Eintrag für Deine CPU (Codename Westmere).

Das ist korrekt, ich habe mit Ivy Bridge gecheckt, wie in der Anleitung empfohlen... deshalb bin ich mir ja auch über die Erfolge nicht im klaren.

Naja, ich habe ja echt gehofft, dass es das USB-3.0-DIng ist, jedoch zeigt eine Deaktivierung des USB-3.0-Controllers im BIOS keine Erfolge. Das Problem bleibt leider das gleiche.

Im Anhang trotzdem nochmal ein aktueller Log...

Das ist alles echt komisch 😄

Danke trotzdem für deine Hilfe!