OC 0.63 Probleme mit Ivy-Bridge CPU PC

Beitrag von „Franziska1993“ vom 13. November 2020, 20:08

Hallo 5T33Z0,

> HFSplus.efi bzw VboxHFS fehlt um den USB Installer zu starten.

Hatte ich vorher drin, brachte genauso wenig wie zuvor.

> OpenCore mag lieber VirtualSMC statt FakeSMC.

Das habe ich auch schon gemerkt - also bei den AMD FX als ich OpenCore für Mojave, Catalina und BigSur Beta angefertigt hatte, lief es ohne Probleme.

> USBInjectAll wird nicht benötigt in OpenCore. Stattdessen Kernel > Quirks > XHCIPortLimit nutzen (ist schon aktiviert)

Wusste ich noch nicht, werde es aber noch ausprobieren.

Bei der Fehlermeldung handelt es sich um keine OpenCore Fehlermeldung im eigentlichen Sinne zitat (*Das macOS Catalina geht sofort in einen nichts sagenden KP*), sondern es gibt kurz nach dem Start in Catalina eine KernelPanic.

Ich habe das bereits mit BigSur durch gemacht, aber da konnte man anhand der KernelPanic Meldung halbwegs erkennen, was den Hacki nicht gefällt.

Gruß Franziska1993