BigSur schmiert bei der Installation ab---benötige Hilfe

Beitrag von „sokrates“ vom 20. Januar 2021, 18:20

5T33Z0

vielen dank für deine Bemühungen....

ja, das Board hat Nativen NVRAM

habe "sonstige Fehler" korrigiert.

Installation ist immer noch dasselbe

kannst du das mit dem nativen Nvram ändern ?

oder wie ändert man das...

ich habe die Neue EFi anghängt

danke nochmals