Erledigt

Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. April 2021, 00:29

Wie [kaneske](#) schon sagte muss dein Speicher...! Allerdings bin ich jetzt ein wenig verwirrt. Vorher mit deiner EFI die ja total daneben war lief es nicht mit aufgezeigtem Fehler. Dann hab ich ein wenig nachgebeesert mit dem Ergebnis das es zwar lief aber dafür recht hohe Last auftrat und dann reboot. Dann hab ich wieder ne neue EFI eingebracht die eigentlich zu 100% funktionieren sollte (ok die Radeonboost.kext hatte ich nicht im Blick...schäm) aber was ausser den Bereich ACPI hast du geändert das es jetzt laufen sollte und warum? Der Patriot den gibt es mit Samsung und HYNiX glaube ich. Die Samsungs machen gerne Probleme wenn Sie im OC betrieben werden die HYNiX wohl eher weniger. Stehen aber nicht in der QVL wie Kaneske schon bemerkte. Allerdings bezüglich der Evo 980 Pro

hab ich da auch Probleme mit meinem Designare Z390. Da liegt wohl wirklich was im Argen. Bei der EVO 970 Plus mit Update sollte aber laufen. Die schliesse ich also wirklich mal aus. Ist es wirklich dein Speicher? Oder deine Einstellungen? Da bin ich jetzt echt ein wenig verwirrt. Denn die EFI wurde genau auf So einem Board mit i9900K erstellt. und einer Strix 5700 XT. Allerdings reines Windows System. Aber zum Testen hats gereicht. Allerdings fahr ich da 3600 corsair Speicher. Sehr seltsam das ganze.