Erledigt Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit

Beitrag von „kaneske“ vom 17. April 2021, 09:43

Ist dein Setting. Sieht man auf den Bildern.

Stell mal auf XMP, und setze deine Werte Manuell mit beiden RAM Riegeln.

CPU bitte nicht auf optimiert sondern Standardwerte.

Er erkennt dein RAM ohne XMP mit 2666 was falsch ist, da sollte 2133 bei rum kommen wie oben steht.

Lad bitte mal XMP Profil

Preselected CPU werden auch im BIOS nicht anders aberkannt als alle Anderen. Deine Werte dort, sind aus dem AUTO Setting von ASUS und wie bei Board-Defaults üblich - totaler Käse meist, Hauptsache funktioniert.