"Mysterium" Trim

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 18. April 2021, 11:24

Einmal Catalina Platte M2 am 2ten Anschluss über PCH angebunden, Einmal Daten Platte Bild 2 am ersten Anschluss PCIe 4.0 an CPU angebunden.Obwohl Die Evo ja nicht PCIe 4.0 fährt kann man minmal einen Unterschied sehen mit Trim und dann ohne Trim. Jetzt kommen gleich die Ohne Trim. Dazu starte ich einfach mal neu...





und hier ohne Trimforce enable