In Arbeit MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Mai 2021, 15:43

Dein Text ist schwer leserlich, paar Absätze täten dem ganzen gut.

> Zitat von Erdenwind Inc.
>
> Wenn du schreibst .kext und ssdt ausm Hackintool, tja was soll man da denken?

Naja also ich denke, dass der Leser dann denkt, dass die Kext und die SSDTs aus dem Hackintool stammen.

Das es Probleme damit gibt ist mir neu, gibt's dazu auch eine belegbare Quelle oder ist das nur eine Vermutung?

Ich nutze mein Port Mapping schon seit Sierra, also weit vor dir, und es gab damit noch nie Probleme. Gibt's im übrigen auch unter 11.3 nicht, also gehe ich schwer davon aus das es mit was anderem zusammenhängt.