Intel Core i9 10850K iGPU 630UHD mehrere Monitore Problem

Beitrag von „Cralor“ vom 10. Mai 2021, 19:44

> Zitat von hackmac004
>
> Dein HDMI port liegt auf Con2 du könntest dort mal den flag wie hier im Bild verändern. Dadurch wird CNConnectorAlwaysConnected aktiviert.
>
> 

Das hat wunderbar funktioniert. Vielen vielen Dank.

Kennst du zufällig eine Quelle bei der ich mich bezüglich der ganzen Framebuffer Geschichte belesen kann um nachzuvollziehen was einzelne Flags machen und bedeuten, wozu die BusId und Pipes gut sind etc ?

Gruß

Cralor