Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2021, 14:55

joe2348235

OK, jedes Menü im BIOS zu Thunderbolt sieht wohl anders aus. 😉

Vieles sieht gut aus, GPIO ist an, kein Secure auch io.

Ich rate einfach nur:

Alles was "disabled" ist mal auf "enabled" stellen 🙂

Was verbirgt sich hinter "Boot Support" und hier angewählt "boot once"?