Nach Update auf Big Sur 11.4 nur noch ein USB Port

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. Juni 2021, 17:45

[Schnigge](#)

Setze in deiner "config.plist" unter "Kernel\Add" bei "USBInjectAll.kext" den Eintrag bei "Enabled" auf "NO" und in "Kernel\Quirks" den Eintrag bei "XhciPortLimit" auf "NO".

[apfel-baum](#)

Insofern aussagekräftig, als das eine "USBPorts.kext" eingebunden ist.