Dell 1820A WLAN Probleme / Neuinstallation Big Sur

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. September 2021, 10:13

richtig, der pci-aspm-default = 0 war auch bei mir zwingend, da der entsprechende Pin hardwareseitig nicht angesprochen wird. Unter Win wird es softwareseitig geregelt.

Bei der BCM94360NG im gleichen Rechner ist dies allerdings nicht mehr nötig.

Der PCI-Pfad in meiner SSDT müsste natürlich auch auf seinen Rechner angepasst werden.