[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „schmalen“ vom 10. September 2021, 10:32

plutect Hatte auch Probleme seit Beta 6 mit BT. und nur den BT injector kext zu entfernen brachte auch nichts bei mir zumindest.

Meine configuration für den hp800 G1 unter Monterey ist wie folgt bei den BT Treibern

für die Azure BCM94352HMB

EDIT: was ich nun allerdings bemerkt habe, ist das die BT Tastatur sehr träge wirkt beim Tippen.



Arch	String	Any
BundlePath	String	AirportBrcmFixup.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/AirportBrcmFixup
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlistPath	String	Contents/Info.plist
8	Dictionary	
Arch	String	Any
BundlePath	String	AirportBrcmFixup.kext/Content...s/AirPortBrcmNIC_Injector.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlistPath	String	Contents/Info.plist
10	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
Arch	String	Any
BundlePath	String	BlueToolFixup.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/BlueToolFixup
MaxKernel	String	
MinKernel	String	
PlistPath	String	Contents/Info.plist
11	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
Arch	String	Any
BundlePath	String	USBInjectAll.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/USBInjectAll