Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Oktober 2021, 16:06

Karte muss im richtigen Slot sitzen, ansonsten wird die Option bei Gigabyte Boards ohne Internem Thunderbolt Chip nicht angezeigt.

Musst schauen was die im Handbuch vom Board in Bezug auf Thunderbolt angeben.

Beim Thunderbolt Reiter wird ohne MOD auch nichts angezeigt unter Thunderbolt, ist am Ende des Tages aber auch hauptsächlich nur Kosmetik.

Bios kannst du wenn notwendig auch später wieder downgraden... Bios Thunderbolt Settings sind schon relevant!