GC-Titan Ridge 1.0 wird von ASUS PRIME X299 A-II nicht erkannt - Win und Osx

Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Oktober 2021, 22:41

Wenn korrekt eingesetzt, BIOS-Einstellungen auch richtig und Thunderbolt-Header-Kabel ebenso gesteckt, dann mach mal einen CMOS-Reset. Danach BiIOS auf Default und komplett neu einrichten. Dann sollte auch die Karte da sein.