Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „DotWin“ vom 26. Oktober 2021, 18:34

Hi!

Ich habe heute den in der Signatur genannten PC erfolgreich auf macOS Monterey 12.0.1 aktualisiert.
Zunächst hat Bluetooth gar nicht mehr funktioniert.

Nach Einbindung des BlueToolFixUp.kext (v2.6.1 Nightly) lief Bluetooth dann zum Glück wieder (Magic Mouse, AirPods Pro).

Allerdings immer nur direkt nach dem Kaltstart.
Sobald ein Neustart/Warmstart durchgeführt wird, lässt sich Bluetooth nicht mehr aktivieren.
Ich muss den PC dann erst mal komplett runterfahren, 10 Sekunden stromlos machen und wieder einschalten.

USB-Ports sind gemappt (separate USBMap.kext) und der Steckplatz für den USB-Bluetooth-Dongle als Intern klassifiziert.
Unter Big Sur gab es damit keinerlei Probleme. Mit dem USB-Bluetooth-Dongle klappt sogar Handoff auch unter Monterey noch (allerdings nur in eine Richtung - vom iPad zum Hackintosh - , aber das war unter Big Sur auch schon so).

Wie ich hier gelesen habe, scheint das Problem unter Monterey wohl öfter aufzutreten.

Gibt es bereits eine finale Lösung für das Problem, die ich bisher übersehen habe, oder muss ich mich vorerst mit dem Workaround (Aus- und wieder Einschalten des PCs) begnügen und darauf hoffen, dass ein zukünftiges OpenCore- oder Lilu/BlueToolFixUp.kext-Update Abhilfe schafft?

Vielen Dank schon im Voraus!

Gruß, DotWin!