In Arbeit MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. Oktober 2021, 13:52

TECHNIKVERBOT

Also, ich habe jetzt diese eingebaut und aktiviert, aber das bringt leider nichts hinsichtlich booten mit dem zur CPU zugehörigen SMBIOS. Da ist womöglich nur ein Teil der Lösung.

4	com.apple.driver.AppleSMC		Patch AppleSMC
5	kernel	_IOGetVMMPresent	Force IOGetVMMPresent
6	kernel	_cs_require_lv	Disable Library Validation Enforcement
7	kernel	_early_random	SurPlus v1 - PART 1 of 2 - Patch read_erandom (inlined in _early_random)
8	kernel	_register_and_init_prng	SurPlus v1 - PART 2 of 2 - Patch register_and_init_prng
9	kernel		Reroute kern.hv_vmm_present patch (1)
10	kernel		Reroute kern.hv_vmm_present patch (2)