Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 12. November 2021, 12:03

Kann es sein, das der 14-polige Thunderbolt-Header der Karte dafür ausschlaggebend ist, das die Karte unter macOS vollständig erkannt wird und sich der Baum ab "IOThunderboltController" weiter aufbaut?

Wird da ggf. noch ein anderes Signal an macOS übergeben, welches bei den bisherigen Thunderboltkarten auf Grund des nur 5-poligen Kabels nicht mitgesendet wird?

Oder verfügt die in diesem Thread erwähnte Karte über eine modifizierte Firmware?