Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „CilentCipha“ vom 28. November 2021, 17:18

MacPeet bei meiner BCM94630NG wird als Chipsatz BCM20702B0 angezeigt.

Ich hab heute bei Reddit schon alles druntergeschrieben, da sind auch alle Screenshots von meinen Settings.

Falls dir langweilig ist, kannst du gerne mal reinschauen. Mir gehen die Ideen aus...

Bin um jeden Tipp dankbar

https://www.reddit.com/r/hacki...cm94360ng_airdrop_issues/