IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Dezember 2021, 20:31

Jetzt bloss nicht verrückt machen. Ich hatte sowas auch schon mal. Geduld ist jetzt angesagt.

Der größte Fehler ist, wenn man immer gleich SMBIOS und Seriennummer ändert.

Okay, das hat sich eben überschnitten.

Du meinst wohl ROM. MAC-Adresse vom internen LAN ist doch der Normalfall.