High Sierra Vanilla klappt nicht (Clover)

Beitrag von „grt“ vom 9. Dezember 2022, 16:32

das 15-portlimit gab es schon unter HS. 2xUSB2 + 3xUSB3 macht insgesamt 18 ports, liegt also drüber. wenn ein ngff oder mpcie-slot für eine wlan/BT-karte vorhanden ist, dann kommt noch ein dort integrierter interner usbport dazu: 19 ports. und wenns noch header auf dem board gibt..

macht also durchaus sinn, sich über ein usb-mapping gedanken zu machen.

portlimit-patch und usbinjectall.kext gingen natürlich auch.