Ventura Installation stallt: Timeout ACPICPU

Beitrag von „griven“ vom 28. Februar 2023, 08:25

Sieht so aus bzw. liest sich so als wenn das Board die boot.efi auf der Platte nicht aufgreift als BootOption (gibt es immer mal wieder)...

Möglichkeit das zu ändern wäre ein manuelles hinzufügen der Bootoption zum Beispiel via EFI Shell (`bcfg boot add` Befehl) oder bequem grafisch aus Windows heraus mit dem Tool EasyUEFI

In allen Fällen ist die Voraussetzung aber auch das die EFI korrekt bestückt wurde sprich im Root der EFI Partition liegt der Ordner EFI und in ihm die Ordner /boot und /OC...