HP Elitebook 840 G6 - Interne Cam und Internes Mikro

Beitrag von „griven“ vom 20. März 2023, 17:06

Jupp hatte den Kext wieder deaktiviert [anonymous writer](#) daher dann wieder mit UVCAssistant...

Ich denke man müsste einen Weg finden die HP IR Camera@2 aus dem Rennen zu nehmen ich glaube nämlich wirklich das es daran liegt das der UVCAssistant (alternativ der VDCAssistant) sich mit der jeweils selben PID an beide Instanzen hängt und somit nicht klar ist welche von beiden denn nun ein Bild liefern sollte und daher einfach gar nichts kommt.

[MacPeet](#) jupp die internen Boxen und auch das Umschalten von Intern auf Kopfhörer funktioniert einwandfrei.