Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Max“ vom 4. April 2023, 21:21

exefixer Probier mal mit folgender EFI. Konkret habe ich folgendes geändert

- DeviceProperties entfernt

griven hatte dies auch bei seiner EFI gemacht bei Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

EDIT: Ah sorry hab zu spät gelesen, dass das wohl bereits probiert wurde. Dann kann ich leider nicht helfen.