Thunderbolt Hotplug funktioniert einmal und dann nicht mehr :-(

Beitrag von „a1k0n“ vom 8. Juni 2023, 10:51

Mir blieb leider nicht s anderes übrig da ich ein Mix aus Z690M und i5 13600K fahre. Gigabyte hat es bei dem Board sogar geschafft mittels Biosversion F23 den Splashscreen abzuschiessen. Dort ist nun kein EFI Modus mehr möglich auf AMD Karten und man bekommt ein riesengroßes Logo präsentiert wie in Bioszeiten vor 10 Jahren. Bin wieder zurück auf F22.