Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „m3.2“ vom 11. Dezember 2023, 21:37

Hallo,

ich kämpfe nun schon länger gegen mein TB setup und komme nicht mehr so recht weiter. Ich habe im Endeffekt auf die Konfiguration von SchmockLord aufgebaut (siehe hier: https://github.com/SchmockLord…D-11900k/releases/tag/v34) und das ganze etwas an meine Bedürfnisse angepasst. Läuft super auf Ventura. Nur mein TB macht mir weiterhin Kopfzerbrechen. Was geht? Kommt unten mit Bildern. Was geht nicht? Das Folgende bekomme ich nicht in den Griff und weiss auch nicht was hier eigentlich sein sollte…Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte...

- Mein TB erkennt keine Geräte als TB-Geräte. D.h. Festplatten laufen als USB3.x, und vor allem z.B. der Netzwerkadapter vom Dock verbindet nur als 1GigE.

- Mein Dock (TS3 Plus) wird nicht als solches TB-Gerät erkannt (wie z.B. an meinem Originalen macBook), Bild 3

- Somit kein echter(?) TB Support. Oder ist das normal?

Was gehegt aber soweit:

- Alle Ports

- TB als PCI Device, Bild 1

- Ethernet auf TB / PCI mit 2.5Gig max (die aber nie verbunden werden), Bild2

- TB in IoReg, Bild4

Wie kann ich es schaffen (wenn überhaupt) dass die Geräte korrekt erkannt werden?

Grüße


Mac Pro
Thunderbolt/USB4: No hardware was found.
Hardware
ATA
Apple Pay
Audio
Bluetooth
Camera
Card Reader
Controller
Diagnostics
Disc Burning
Ethernet
Fibre Channel
FireWire
Graphics/Displays
Memory
NVMExpress
PCI
Parallel SCSI
Power
Printers
SAS
SATA
SPI
Storage
Thunderbolt/USB4
USB