Thunderbolt nicht korrekt erkannt?

Beitrag von „m3.2“ vom 11. Dezember 2023, 22:29

Was geht nicht? Siehe erster Post, maßgeblich 2.5gige. Wobei ich das zumindest auch mal unter Windows und mit einem anderen Mac auch nicht auf 2.5gig verbunden bekomme (die interne Karte geht - eventuell ein anderes Treiberproblem, wobei der Hersteller das Dock so verkauft)

Unterm Strich heißt das für vollen Support bräuchte ich eine separate TitanRidge Karte und das Verhalten hier ist i.O.? Alles klar 🙂