USB 3-Port erkennt kein USB 2-Gerät

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 23. Dezember 2023, 17:30

So, ich habe mal von vorne begonnen:

- USBInjectAll.kext in die config.plist

- USBMap neu ausgeführt

- neue USBMap.kext in config.plist

- KLAPPT!!!

Und damit alle was zum Lachen haben, hier der Grund, warum das vorher nicht so sehr zuverlässig geklappt hat:

Ich habe nach dem Wechsel des Mainboard NIX geändert...! Dafür ging es doch recht gut.

Ich habe das µATX gegen ein ATX getauscht, da nur das µATX in das 19" Rackgehäuse gepasst hat.

Trotz allem vielen Dank für die Hilfestellungen und schonmal schöne Feiertage und einen guten Rutsch.