Erledigt hackintosh (optiplex 760) uhr geht langsam

Beitrag von „A7X-jonathan“ vom 25. April 2018, 23:37

die uhr bei meine hacki 10.13.4 geht langsam, das heist das eine sekunde etwas langer dauert als normal nach einer weile ist die uhr komplett falsch(im bios ist die uhr richtig)

Beitrag von „cobanramo“ vom 26. April 2018, 00:08

Hallo Jonathan,

Ich weiss zwar nicht so genau wie das Echtzeituhr unter MacOs so funktioniert aber falls du auch Windows im einsatz haben solltest kannst du dies mal testen.

Geh mal in den Gerätemanager zu "Systemgeräte" und deinstalliere dort die "System CMOS/Echtzeituhr".
Anschliessend neu starten, damit Windows die wieder installiert.

Ansonsten würd ich dir empfehlen unter folgendem Link die optionen durchzuarbeiten.

https://support.hp.com/ch-de/document/c01894147

Schritt 2 & 4 sind glaub genau für dich.

Gruss Coban