Erledigt Hackintosh mit QUO Computer

Beitrag von „DocCoop“ vom 9. Januar 2014, 12:38

So, der Hackintosh läuft und das sogar ziemlich gut - ich habe nur, wie erwartet, Probleme mit Firewire:

Nach dem Neustart läuft alles einwandfrei, nach dem Aufwachen aus "Sleep" wird die Konsole jedoch mit folgender Meldung überschüttet:

"FW GUID 00000000000000 is invalid!"

Die Firewire-Karte funktioniert zwar noch, allerdings mit gelegentlichen Sound-Aussetzern und ausserdem nervt es, wenn die Konsole mit dieser Meldung vollläuft.

ich habe schon alle möglichen Bios-Einstellungen ausprobiert - leider ohne Erfolg.

Ich verwende aktuell das Z77XUD5H-15q-Ozmosis-DSDT-2 Bios hier aus dem Forum.

In einem anderen Forum war zu lesen, dass man den Firewire-Treiber im Bios austauschen bzw. patchen soll - ich weiss jedoch nicht wie das geht und benötige daher Eure Hilfe - vielen Dank!

PS: Ich habe auch schon Mavericks 10.9.1 probiert - da war es noch schlimmer, sporadisch stürzt mit Anschluss meines Soundmoduls der ganze Hackintosh ab...