Erledigt

GA-Z97X-UD5H - brandneu -> Ozmosis -> nach Install kein Boot

Beitrag von „jemue“ vom 4. Juni 2014, 03:01

Die Bluetoothmeldung kann alles mögliche sein, deine [BIOS Einstellungen](#) sehen soweit gut aus. Daran sollte es nicht mangeln.

Könnte auch an der Ozmosis Version (falls es die 894M ist) liegen oder an irgendwelchen integrierten Kexts im BIOS. Da müsste Thomaso vielleicht noch mal ein wenig am BIOS schrauben 😊