Erledigt Probleme mit der neuen Ozmosis Bios - Version (1479)

Beitrag von „Cheesy“ vom 18. Oktober 2014, 15:09

Hey,

hatte das gleiche Problem wie Trainer mit dem 1479.

- Kam nicht mehr ins Bios
- USB Stick wurde nicht erkannt
- Sleep funktioniert nicht mehr gescheit
- Kernelpanik aufgrund USB Problem (keine Ahnung was das war)

Abhilfe hat nur Cmos Reset geschaffen, dann Originalbios drauf und im Anschluss das 894. Soweit läuft die Kiste jetzt wieder.
Habe aber 10.10 jetzt das Problem, das Sleep nicht mehr gescheit funktioniert. Entweder er wacht nach einer unbestimmten Zeit wieder auf
oder legt sich schlafen, LED leuchtet weiter und ich kann ihn nur über 5 sec Power Taste drücken wieder zum Leben reanimieren.

Wie ihr seht habe ich sogar das QUO Board.

Hoffe da kommt bald was besseres in Sachen Ozmosis.