Erledigt

Bildschirm wird nicht erkannt

Beitrag von „scott“ vom 18. März 2015, 23:43

ich habe mir jetzt eine hd 7850 gekauft und eingebaut und im bios auf igpu first umgestellt. er bootet jetzt ganz normal und der eine bildschirm der an der Internen steckt funktioniert einwandfrei doch der andere der an der gaka steckt geht nicht ich hab schon nachgeschaut in den sysinfos scheinen beide auf (also die gaka) ?? muss ich da noch zusätzlich iwas einstellen bzw was verändern damit das geht?