Erledigt Anfängerfragen zum Thema Hackintosh

Beitrag von „rub1n5k1“ vom 20. April 2015, 20:27

Hallo MacGrummel, meine verwendete Hardware steht in meiner Signatur. Mit dem einzigen Unterschied, daß nun OZmosis 1479 auf der Basis von BIOS F9 zum Einsatz kommt und dass ich die Samsung SSD und auch alle anderen Fesplatten abgeklemmt habe. Das DVD-Laufwerk ist derzeit einfach nur der einzige SATA-Anschluss den ich verwende. Ich habe kein Problem ins System zu kommen, wie sonst hätte ich die PKG-Dateien installieren können. Das System läuft, mein eigentliches Problem ist der nicht funktionstüchtige LAN-Anschluss und das Phänomen, daß das DVD-Laufwerk im Bootmenü nicht zur Auswahl steht (somit kann ich iBoot nicht starten, wegen des Bootarguments -f).
Den Sound habe ich noch nicht getestet. Das sollte hoffentlich kein Thema sein. Zugriffsrechte mit dem Festplattendienstprogramm zu reparieren ist mir neu, schaue ich mir gleich mal an. Danke.

Edit: habe eben mal im Festplattendienstprogramm das Volumen überprüfen lassen und anschließend die Reparatur durchlaufen lassen mit diesem Resultat:

Zugriffsrechte für „YOSEMITE“ überprüfen
Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Java“, Soll-Wert: drwxr-xr-x , Ist-Wert: drwxrwxr-x .
Gruppe unterscheidet sich auf „Library/Preferences/com.apple.alf.plist“, korrekt wäre 80, Gruppe ist jedoch 0.
Abweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/AMDRadeonX3000.kext/Contents/PkgInfo“, Soll-Wert: -rwxr-xr-x , Ist-Wert: -rw-r--r-- .
Abweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000.kext/Contents/PkgInfo“, Soll-Wert: -rwxr-xr-x , Ist-Wert: -rw-r--r-- .
Abweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/IOFireWireFamily.kext/Con...WOHCI.kext/Contents/Resources/exports“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x . Der Benutzer unterscheidet sich auf „private/var/db/displaypolicyd“, korrekt wäre 0, Benutzer ist jedoch 244.
Gruppe unterscheidet sich auf „private/var/db/displaypolicyd“, korrekt wäre 0, Gruppe ist jedoch 244.
Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOCelerityFC8.kext/Contents/MacOS/ATTOCelerityFC8“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .

Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOExpressSASHBA2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASHBA2“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x . Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOExpressSASRAID2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASRAID2“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x . Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/CalDigitHDProDrv.kext/Contents/MacOS/CalDigitHDProDrv“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .
Überprüfung der Zugriffsrechte abgeschlossen

Zugriffsrechte für „YOSEMITE“ reparieren
Abweichende Zugriffsrechte für „Library/Java“, Soll-Wert: drwxr-xr-x , Ist-Wert: drwxrwxr-x .„Library/Java“ wurde repariertGruppe unterscheidet sich auf „Library/Preferences/com.apple.alf.plist“, korrekt wäre 80, Gruppe ist jedoch 0.„Library/Preferences/com.apple.alf.plist“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/AMDRadeonX3000.kext/Contents/PkgInfo“, Soll-Wert: -rwxr-xr-x , Ist-Wert: -rw-r--r-- .„System/Library/Extensions/AMDRadeonX3000.kext/Contents/PkgInfo“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000.kext/Contents/PkgInfo“, Soll-Wert: -rwxr-xr-x , Ist-Wert: -rw-r--r-- .„System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000.kext/Contents/PkgInfo“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „System/Library/Extensions/IOFireWireFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleFWOHCI.kext/Contents/Resources/e Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .„System/Library/Extensions/IOFireWireFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleFWOHCI.kext/Contents/Resources/ wurde repariertDer Benutzer unterscheidet sich auf „private/var/db/displaypolicyd“, korrekt wäre 0, Benutzer ist jedoch 244.Gruppe unterscheidet sich auf „private/var/db/displaypolicyd“, korrekt wäre 0, Gruppe ist jedoch 244.„private/var/db/displaypolicyd“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOCelerityFC8.kext/Contents/MacOS/ATTOCelerityFC8“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .„Library/Extensions/ATTOCelerityFC8.kext/Contents/MacOS/ATTOCelerityFC8“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOExpressSASHBA2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASHBA2“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .„Library/Extensions/ATTOExpressSASHBA2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASHBA2“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/ATTOExpressSASRAID2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASRAID2“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .„Library/Extensions/ATTOExpressSASRAID2.kext/Contents/MacOS/ATTOExpressSASRAID2“ wurde repariertAbweichende Zugriffsrechte für „Library/Extensions/CalDigitHDProDrv.kext/Contents/MacOS/CalDigitHDProDrv“, Soll-Wert: -rw-r--r-- , Ist-Wert: -rwxr-xr-x .„Library/Extensions/CalDigitHDProDrv.kext/Contents/MacOS/CalDigitHDProDrv“ wurde repariert

Reparatur der Zugriffsrechte abgeschlossen

Lässt sich daraus etwas ableiten?