Erledigt

Z77X-UP7 BIOS Ozmosis update

Beitrag von „Griven“ vom 21. April 2015, 21:10

Wenn die Ports unter 10.6.8 laufen ist es diskmaker rille ob es nun ein USB3 oder USB2 Port ist sprich wird gehen...

Wenn Du aber 10.6.8 eh schon laufen hast mit OZ dann mach es doch so, wie auf einem MAC einfach direkt aus der heruntergeladenen App heraus. Mit OZ geht das nämlich auch 😊