Erledigt

Lüfter sind viel zu laut

Beitrag von „_benee“ vom 7. Mai 2015, 17:52

vielen dank schonmal für die antworten

also der cpu kühler läuft ganz leise
jetzt laufen sie gerade sehr leise komischer weise 😄

an den lüftern ist jeweils noch ein gelbes kabel mit 1 pin anschluss die sind für die auslese da sollte ich die vielleicht auch noch anschließen das ich sie vielleicht regeln kann ?
welche lüftersteuerung könnt ihr mir empfehlen?

noch was, kann es sein das der Mac/Hackintosh eine min drehzahl von 1000 hat ?
ich bin vorhin mal über 1000 gegangen da hat sich dann was verändert aber unter 1000 ging nicht
komisch?

[tanok](#) ja im bios schonmal verändert, cpu auf 500 ca und lüfter auf 400-450 hat sich aber nix verändert