Mal wird CPU richtig erkannt, mal nicht... SL

Beitrag von „Exodus666“ vom 27. März 2012, 20:24

Hi Leute,
habe auf meinem Lenovo T400 gerade 10.6.3 laufen, hatte vorher 10.6.8, aber da gabs Probleme mit meiner nachgerüsteten Broadcom WLan Karte. Mein Problem ist, dass er manchmal beim Neustart nur 1.6 anstatt 2.8 GHz meines Dual Cores anzeigt und man es auch spürt. Das passiert ziemlich oft und ich habe natürlich nicht immer lust neu zu starten. Ich hatte Snow Leopard über die Myhack Variante installiert und bis jetzt hab ich eigentlich alles hinbekommen - bis auf das. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Mache mit der ganzen Sache vielleicht zwei Wochen rum, also erwartet nicht zuviel von mir 🙂

Liebe Grüße