Erledigt GTX750 DVI ok - Displayport&HDMI Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Oktober 2015, 16:25

Ja das mag sein, dann hilft ggf. nur der Umtausch gegen eine GigaByte?
Hier läuft aktuell die Gigabyte GTX 750 TI OC 2GB vRam ohne Murren