Erledigt Clover Bootstick – Yosemite Neuinstall auf Maverick-Hacki Problem tritt auf

Beitrag von „centris“ vom 16. Dezember 2015, 21:17

Ja guter Tipp mit den Kexten. Vielen Dank! Habe wohl Schwein gehabt
Nach dem Combo update war der USB3 Wieder lahmgelegt.
Aber nu gehts wieder.

Das hier war der alte Thread aus 2014, wo ich das erste mal mit eurer Hilfe überhaupt an einem Rechner Hand anlegte.
Das war vielleicht aufregend alles zusammen zu bauen. Immer die Angst im Nacken was Kaputt zu spielen
Gigabyte GA-X79S-UP5-Wifi S2011 Rev Nr 1.0

Mein Desktop sieht sehr unspektakulär aus. Zur Bildbearbeitung hat man möglichst neutralgraue Hintergründe.
Inzwischen habe ich eine SSD mit Mavericks, 1 SSD mit Yosi, eine SSD mit Windows 7, eine 1TB HD für Backup, eine 2TB HD als Datengrab
und ein interner DVD Brenner ist noch dazugekommen...
Hier meine aktuelle Config.plist falls jemand mit ähnlicher Hardwarekonfiguration testen möchte... config.plist

Hier ein neues und paar alte Bilder aus 2014:
Fragen ? Her damit Ich habe euch ja erst einmal genug gelöchert...

GIGABYTE

AX760