Erledigt G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht

Beitrag von „Jovi“ vom 10. Januar 2016, 14:45

Ob es generell funktioniert hatte ich noch gar nicht geprüft. Ich habe es für selbstverständlich angesehen das es nur an OSX liegt. Unter Ubuntu funktioniert es jedoch auch nicht. Der USB Port hat Strom aber es werden keine Geräte erkannt. Audio funktioniert gar nicht. Im Bios habe ich nichts dazu gefunden. Könnte es an irgendeiner Bios Einstellung liegen (alle anderen USB und Audio Ports funktionieren)?

Am Kabel und der Verkabelung sollte es eigentlich nicht liegen, da ich es nach Anleitung gemacht habe und der Verkäufer des Kabels zuverlässig wirkt (http://g5atxcables.weebly.com).

Als Audio Treiber habe ich den Realtek ALC1150 installiert. Aber daran sollte es nicht liegen da ja alle anderen Audio Ports funktionieren und der Fehler auch bei Ubuntu auftritt.