Erledigt

G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Januar 2016, 21:26

Wenn ich mich recht entsinne, steht in der nicht sonderlich übersichtlichen Anleitung irgendwo, dass die Masse über den FW-Anschluß zurück geführt wird.. Das darfst Du dann sicher anders lösen. Ich suche mal die Anleitung, aber die ist auf irgendeiner Uralt-Festplatte verstaut, wahrscheinlich unter Safari zu öffnen und 10.5.8...

P.S.:

Tatsächlich gefunden! Ist auch immer noch da auf der [Dropbox!](#)