Erledigt

G5 Mod: Front Panel (Audio und USB) funktionieren nicht

Beitrag von „griven“ vom 12. Januar 2016, 23:20

Muss gar nicht mal unbedingt kaputt sein Apple hat im Late 2005 G5 PowerMac das Board geändert wenn Du so ein Modell erwischst hast kann das schon der Grund sein warum USB nicht funktioniert hat aber wenn es nun mit einem Ersatz Board klappt ist doch alles gut 😊