Erledigt R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „stackbage“ vom 4. Februar 2016, 19:44

- Verwenden tue ich zwei Monitore: 1x HDMI 1x DVI
- Am USB hänge zur Zeit nur Maus und Tastatur, alles andere habe ich zunächst erstmal abgezogen
- Als Kernel verwende ich den 10.10.5 RC3 von Bronya
- Bisher habe ich immer die Kernelflags verwendet die in meiner config.plist stehen/standen, also definitiv mehr als die drei!

Edit: Habe jetzt kurzer Hand mal eben die HD7850 in den Rechner geschmissen, gleiches Problem. Entweder kompletter Blackscreen oder Blackscreen mit Applekreisel. Ich verstehe es nicht. Mit meinem ASUS M5A78L/USB3 hat es ja funktioniert. Seitdem neuen Board gehts nicht mehr. Habe jetzt sogar nochmal ein anderes Mainboard ausprobiert (obwohl ihr ja schon meintet, dass es wahrscheinlich nicht mit dem Mainboard zusammenhängt), nochmal von ASUS (M5A97 Evo R2.0), aber wie man sieht, nichts. Bin echt kurz davor das alte ASUS wieder reinzuschrauben nur um auszuprobieren, allerdings müsste ich dann alles neu installieren, auch Windows ect, weil das kein UEFI hat.