In Arbeit

Sony Vaio VPC-F23A9E: Hackintosh möglich? Ja, aber klar doch!! :)

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2016, 17:51

DSMOS has...

könne auch ein Grafikproblem sein.

Ich habe jetzt gelesen, dass bei einem ähnlichen Notebook die IGP vom Werk aus abgeschaltet ist. Das ist hier vermutlich genauso.

Die einzige Grafik die aktiv ist, ist also nur die GT 540M GF108.

Darauf muß bei Chameleon oder Clover alles eingestellt sein.