Erledigt El Capitan 10.11 - Herunterfahren klappt nicht

Beitrag von „griven“ vom 13. März 2016, 22:48

Naja, das wird eher kein Treiber sondern mehr ein DSDT Problem sein denn wenn OS-X runtergefahren ist sollte der Treiber an der Stelle keine Rolle mehr spielen. Die DSDT kann hier aber durchaus noch reinfunken denn wenn ein Gerät mittels der für dieses Gerät definierten Methoden (in Deinem Fall das FireWire Interface) dazwischenfunkt führt ein Call der _pwr Methode für dieses Gerät eben nicht zu einem Shutdown des Rechners sondern eben zu einem Restart. Hier spielt es im Übrigen eine sehr entscheidende Rolle ob an dem Bus etwas angeschlossen ist oder eben nicht was auch erklärt warum der Rechner brav ausgeht wenn das AudioInterface abgezogen ist aber neu startet wenn es angesteckt ist.