Erledigt El Capitan 10.11 - Herunterfahren klappt nicht

Beitrag von „maxkratz“ vom 19. März 2016, 18:17

@sunraid Vielen Dank dafür, es hat sich aber leider nichts am Verhalten geändert.
Doctor Plagiat Auch Dir vielen Dank, hat aber leider auch nichts am Verhalten geändert.

@Troublemaker410 Zum Installieren hatte ich die Grafikkarte ausgebaut, aber auch ohne die aktuelle Karte aber mit der FireWire-Karte bekomme ich den Fehler. Aufgrund der nicht soo guten Bewertungen der Delock-Karten unter MacOSX habe ich ja eine StarTech Karte mit originalem TI-Chipsatz gekauft, die nicht gepuffert oder gebridged wird (ist für den Audio-Stream mit geringen Latenzen sehr wichtig). Diese Karte ist wohl in der Preisklasse unter 100€ die einzige, die diese direkte Anbindung ans System beherrscht.