Erledigt config.plist führt zum Blackscreen auf dem Desktop

Beitrag von „L0g4n“ vom 30. März 2016, 20:37

Problem konnte nicht behoben werden hatte auch die AMD8000Controller per Framebuffer gepacht und Probelm wurde nicht behoben.